


F 716 ..-xxx/135, F 726 ..-xxx/135, Drehzahl/Speed/Vitesse $n_0=3000 \text{ min}^{-1}$

.. = PP oder PVDF

xxx = Ø Laufrad

Messwerte/Values/Valeurs: $\pm 10\%$ $Q [\text{m}^3/\text{h}]$